


# Nhà cung cấp kính nhiều lớp chất lượng hàng đầu ở Trung Quốc




## Làm thế nào để làm cho kính nhiều lớp rõ ràng?

- Cắt kính nội địa kích thước cuối cùng của bạn.
- làm các cạnh mài mờ hoặc mịn cho kính.
- khoan lỗ trên kính theo bản vẽ nếu có nhu cầu vệt lỗ.
- gọt kính trên máy cắt, làm nóng nó trên hơn 650 độ và làm mát nhanh chóng để cắt.
- Chuyển kính cường lực sang dây chuyền nhiều lớp sau khi nhiệt độ và áp suất cao trong nội hộp trong hơn 4 giờ.

Kính cường lực nhiều lớp sẽ được nối vĩnh viễn với nhau.

Dưới đây là hình ảnh quy trình hiển thị dưới đây:



Clear [safety laminated glass](#)



Đóng gói ván ép mạnh đ̣m b̄o vận chuȳn an toàn

N̄u bạn có b̄t kỳ quan tâm, xin vui lòng cho chúng  
tôi bīt và [liên lạc](#)