

أعلى جودة واضحة مغلفة مورد الزجاج في الصين



كيفية جعل واضح الزجاج مغلفة؟

- قطع الزجاج العائم إلى الحجم النهائي الخاص بك.
- جعل غير لامع أو غرامة طحن حواف الزجاج.
- حفر ثقوب في الزجاج وفقا للرسم إذا كان هناك حاجة للثقوب.
- إرسال الزجاج إلى آلة التخفيف، تسخينه إلى أكثر من 650 درجة وتبريده بسرعة لتخفيف.
- نقل الزجاج المقسى إلى خط مغلفة بعد ارتفاع درجة الحرارة والضغط في الأوتوكلاف لأكثر من 4 ساعات. سيتم ربط الزجاج المغلفة خفف بشكل دائم معا.

هنا صورة العملية التي تظهر أدناه:

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Laminating



Packing



Clear [safety laminated glass](#)



التعبئة الخشب الرقائقي قوية ضمان سلامة النقل

إذا كان لديك أي اهتمام، واسمحوا لنا أن نعرف
[والحصول على اتصال](#)