


Hochwertiger Lieferant von klarem Verbundglas in China




Wie stellt man klares Verbundglas aus?

- Schneiden Sie das Floatglas auf Ihre endgültige Größe.
- Matte oder feine Schleifkanten am Glas machen.
- Bohren von Löchern in das Glas gemäß der Zeichnung, wenn Löcher benötigt werden.
- Das Glas an die Vorspanmaschine schicken, auf über 650 Grad erhitzen und zum Anlassen schnell abkühlen.
- Übertragen Sie das gehärtete Glas nach hoher Temperatur und hohem Druck im Autoklaven für mehr als 4 Stunden in die laminierte Linie. Das verbundierte gehärtete Glas

wird dauerhaft miteinander verbunden.

Hier ist das Prozessbild, das unten gezeigt wird:



Clear [safety laminated glass](#)



Starke Sperrholzverpackungen sorgen für den sicheren Transport

Wenn Sie Interesse haben, lassen Sie es uns bitte wissen und [kontaktieren Sie uns](#)