


Korkealaatuinen kirkas laminoitu lasi toimittaja Kiinassa




Miten tehdä kirkas laminoitu lasi?

- leikkaamalla float-lasin lopulliseen kokoon.
- matta- tai hienohiontareunan tekeminen lasiin.
- reikien poraaminen lasiin piirustuksen mukaan, jos reikiä tarvitaan.
- lähetä lasi karkaisukoneeseen, kuumenna se yli 650 asteeseen ja jäähdytä se nopeasti karkaisua vastaan.
- Siirrä karkaistu lasi laminoituun linjaan korkean lämpötilan ja paineen jälkeen autoklaavissa yli 4

tuntia. Laminoitu karkaistu lasi liitetään pysyvästi yhteen.

Tässä on prosessikuva, joka näkyy alla:



Clear [safety laminated glass](#)



Vahva vaneripakkaus varmistaa turvakuljetuksen

Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttä [ja ota yhteyttä](#)