


5 choses auxquelles vous devriez faire attention pour l'utilisation correcte du verre trempé



Bien que le verre trempé présente les avantages d'une résistance élevée, d'une résistance à la flexion élevée et d'une performance de sécurité élevée par rapport au verre ordinaire. Il est toujours facile à casser lorsqu'il est utilisé incorrectement, donc l'utilisation quotidienne nécessite plus d'attention pour augmenter la durée de vie du verre trempé.

1, Protéger les coins de verre trempé.

S'il y a des dommages aux coins du [verre trempé](#), le risque d'explosion du verre augmente. Parce que les points de contrainte du verre trempé sont tous concentrés dans les coins, la protection des coins est particulièrement importante. Soyez prudent lorsque vous utilisez le verre trempé endommagé dans les coins.



[Protéger les coins de verre trempé](#)

2, Évitez de garder le verre trempé sous pression pendant une longue période.

Pour la conception intérieure belle, beaucoup de gens choisiront d'utiliser le verre trempé comme une table. D'une manière générale, le verre trempé peut supporter une pression comprise entre 70MPa et 100MPa. Si cela n'est pas nécessaire, ne placez pas longtemps les objets lourds sur la table en verre trempé, pour éviter que la valeur de pression n'atteigne le point critique et que le verre trempé se brise.



Évitez de garder le verre trempé sous pression pendant une longue période

3, Évitez les environnements chauds et froids inégaux.

Dans des conditions extrêmes, si des températures élevées et basse sont appliquées aux deux extrémités d'un morceau de verre, 90 du morceau de verre exploseront. Par exemple, verser de l'eau froide sur une lampe à incandescence allumée brisera le verre de la lampe à incandescence.



Évitez les environnements chauds et froids

4, Gardez le verre trempé loin de l'acide et de la corrosion alcaline.

Tenir à l'écart le verre trempé des substances alcalines

telles que l'hydroxyde de sodium (NaOH) et l'acide fluorhydrique (HF). Le verre est principalement fait de silice (SiO_2), qui réagira chimiquement avec les substances ci-dessus



Gardez le verre trempé à l'écart de l'acide et de la corrosion alcaline.

5, Évitez d'utiliser des objets pointus ou durs pour frapper les coins du verre.

Parce que les points de contrainte du verre trempé sont concentrés dans les coins, une fois que les coins de verre est endommagé, le taux d'explosion du verre trempé augmentera, de sorte que pour le souci de sécurité, n'utilisez pas d'objets

pointus et durs pour frapper les coins du verre trempé.

Avez-vous d'autres opinions?

Bienvenue pour la discussion!