


Fournisseur de verre feuilleté transparent de qualité supérieure en Chine




Comment faire du verre feuilleté transparent?

- couper le verre flotté à votre taille finale.
- faire des bords de meulage mats ou fins au verre.
- percer des trous dans le verre selon le dessin s'il y a un besoin de trous.
- envoyer le verre à la machine de trempe, le chauffer à plus de 650 degrés et le refroidir rapidement pour le tempérer.

- Transférer le verre trempé sur la ligne feuilletée après une température et une pression élevées dans l'autoclave pendant plus de 4 heures. Le verre trempé feuilleté sera assemblé en permanence.

Voici l'image du processus ci-dessous :



Clear [safety laminated glass](#)



Un emballage en contreplaqué solide assure le transport en toute sécurité

Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît laissez-nous savoir et [contactez-nous](#)