


Fornecedor de vidro laminado de alta qualidade na China



Como deixar claro vidro laminado?

- cortando o vidro flutuante para o seu tamanho final.
- fazendo bordas foscas ou finas de moagem para o vidro.
- perfurar buracos no vidro de acordo com o desenho se houver necessidade de furos.
- enviar o vidro para a máquina de temperar, aquecê-lo a mais de 650 graus e esfriá-lo rapidamente para temperar.
- Transfira o vidro temperado para a linha laminada após alta temperatura e pressão na autoclave por mais de 4 horas. O vidro temperado laminado será permanentemente unido.

Aqui está a imagem do processo mostrando abaixo:

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Laminating



Packing



Clear [safety laminated glass](#)



Embalagem forte de compensado garante o transporte de segurança

Se você tiver algum interesse, por favor, deixe-nos saber e [entre em contato](#)