


Quá trình ÷ th÷y tinh



Quy trình ã thã y tinh:

làm nóng cạnh làm việc kính ðn nhiệt ðộ hơn 600 ðộ và hạ nhiệt bằng máy bay phãn lực gió mạnh, làm cho kính tạo thành áp suất cao trên bề mặt và cân bằng căng thãn trong nội thãn. Tăng kính cường lực gũp 5 lần sức mạnh.

Ứng dụng của kính cường lực:

Do ðộ bền cao & an toàn của nó, kính cường lực hiện ðược sử dụng rộng rãi như một mặt tiãn, bức tường rèm, lan can, tán cây, phòng tãm nãn, cửa sổ, cửa ra vào, phòng tãm, v.v. Nếu bạn muốn tăng cường chức năng an toàn kính, bạn có thể làm cho nó nhiều lớp kính cường lực