

Logo thiết kế sương mù kính tắm cửa & 5 cách để đạt được nó?



1, Tại sao sử dụng cửa tắm bằng kính mờ?

Khi bạn đang cố gắng để nâng cấp cửa kính tắm, sẽ luôn có nhiều ý tưởng đến với tâm trí của bạn. Bạn sẽ suy nghĩ và suy nghĩ về thiết kế của [vòi hoa sen lắp đặt kính](#) để loại vòi hoa sen của kính bạn sử dụng. Một câu hỏi có thể đến với tâm trí của bạn, mà loại kính [thì tôi chọn cho cửa kính tắm?](#) Frosted kính tắm cửa VS cửa kính vòi sen rõ ràng? Đừng lo, hãy để tôi giải thích ở đây.

Thường có 3 loại cửa kính tắm thiết kế cửa: mờ cửa tắm vs Clear vs một phần mờ cửa tắm.

Cửa kính tắm sạch sẽ mang đến cảm giác không mấy khi phòng tắm nhũ.

Nhưng một phần sương mù kính tắm cửa hoặc cửa tắm kính mờ dần có thể báo vệ bạn một cảm giác thiết kế hiện đại và giữ sự riêng tư, đôi khi là một bí ẩn. Một sự tùy chọn thiết kế như cửa kính kết cấu vôi hoa sen hoặc loại thanh kính vôi sen cửa hoặc cửa vôi sen kính khảm khuôn màu là tùy chọn.



Ở đây chúng ta sẽ thảo luận:

2, Làm thế nào để làm cho cửa tắm kính mờ?

Có 5 cách để làm cho các cửa tắm kính mờ:

1, cửa tắm thủy tinh phun cát

Phun cát hiện nay là cách phổ biến nhất để đạt được hiệu ứng mờ. Nó được chuyển kính phẳng đến một máy phun cát, với áp suất cao của máy bay phun lực gió mạnh, cát nhỏ được thổi trên

bề mặt để tạo thành một hiệu ứng mờ. Sau đó thay tinh phun cát sẽ được tiếp tục xử lý như kính cứng hoặc kính nhiều lớp.

Đôi khi chúng ta có thể dính một sợi băng trên bề mặt kính để ngăn chặn cát, do đó làm cho cửa kính mờ hình thức các loại khác nhau của các màu.



2, cưa vôi tẩm thuy tinh khốc axit

Cưa vôi tẩm thuy tinh có khốc axit là một trong những phương pháp trang trí lâu đời nhất. Khi bạn đang sử dụng phương pháp này, axit sẽ được áp dụng cho bề mặt cửa kính (thường là cả hai bên). Axit sẽ làm tan chảy bề mặt kính và tạo thành một hiệu ứng mờ mịn, mong muốn. Một ưu điểm chính của cửa tẩm kính khốc này trên cửa vôi hoa sen bằng kính mờ phun cát là nó sẽ chạm vào bề mặt và mượt mà hơn nhiều.



3, in ấn gôm

[In ấn gôm frit](#) là một phương pháp khác để tạo thành một hiệu ứng mờ cho cửa kính tẩm. Phương pháp này là xa hơn kiểm soát cho truyền qua hoặc các mô hình. Nó được sử dụng một frit gôm trên kính để tạo thành một loại “lớp phủ vĩnh viễn”. Chọn loại phương pháp này có thể làm cho thiết kế cửa bạn nhiều tùy chọn

như dĩa chòm, quán Bar, gradient, toàn màn hình, màu sắc khác nhau, vv



4, nhiều lớp bằng PVB mờ

[Kính nhiều lớp](#) với một mờ PVB là kết hợp hai tấm kính với mờ PVB để tạo thành một hiệu ứng mờ. Kính ép mờ có thể có sức mạnh cao hơn nhiều so với bình thường đơn mờ thụ tinh. Và an toàn hơn nhiều cho ngay cả khi nó bị hỏng, các mảnh thụ tinh vẫn sẽ được kết hợp với interlayer PVB. Nó rất khuyến khích để chọn một lựa chọn nhiều lớp khi ngân sách là đủ.



5, áp dụng một bộ phim mờ

Nó phải là cách đơn nhất để đạt được hiệu ứng mờ để áp dụng màng mờ trên kính. Nhiều màu hoặc thiết kế có thể được đưa đến ý tưởng của bạn. Nó cũng là cách nhất hiệu quả chi phí trong khi bạn có thể thay đổi bất kỳ thiết kế khi bạn cảm thấy một cái của một phong cách.

Đây là một trong những video mà bạn có thể tham khảo:

3, Những gì [Thâm Quyển Dragon Glass](#) có thể giúp bạn?

Khi bạn có bất kỳ ý tưởng nào cho cửa sổ bằng kính mờ, bạn có thể thoải mái chia sẻ với chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp giải pháp tốt nhất cho bạn.

- Kính dày: 4mm ~ 19mm;
- Màu thủy tinh: trắng trong, rõ ràng, màu xám, [đỏ](#), màu xanh, màu xanh lá cây, vv;
- Hình dạng thủy tinh: phẳng/cong;
- Ứng dụng: Cửa sổ kính mờ, cửa sổ kính mờ, cửa sổ kính

mờ có thiế̃t kế̃, ứ̃ng dụ̃ng khác như cắ̃a sắ̃ và cắ̃a ra vào giố̃ng trờ̃i mắ̃t tiế̃n cũ̃ng có sắ̃n;

- Frosted phương pháp: axit khắ̃c/phun cát/gắ̃m frit in in/laminating/frosted phim áp dụ̃ng, vv;
- Phụ kiện: thép hoặc nhôm, tùy chọ̃n;
- Chắ̃t lượ̃ng kớ̃nh: tùy thuộ̃c vào tiễu chuẩ̃n ASTM & CE cao;
- Kích thuố̃c tắ̃i đầ̃: 3200 * 12000mm;
- Công suắ̃t: 4000M2/ngà̃y;

4, Chi tiế̃t sắ̃n xuắ̃t kớ̃nh rắ̃ng Thâm Quyế̃n:

Đườ̃ng cắ̃t chớ̃nh xắ̃c; Má̃y mài tắ̃c độ̃ cao, siễu phắ̃ng & má̃y ắ̃ không tắ̃i vắ̃t; Phòng cán bụi miế̃n phí; Phòng Glass frit Ceramic, vv.



low e line



cutting line



tempering line



super flat tempering



laminating machine



dust-free environment



griending machine



waterjet machine

Kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt cho từng quy trình để đảm bảo không có sai sót trong các sản phẩm thủy tinh:



Chúng nhận:



Thùng ván ép mạnh đóng gói đồ đồm bảo an toàn sản phẩm kính trong quá trình vận chuyển đường dài.



Chào mừng bạn đến [nhận báo giá miễn phí](#) ngay bây giờ!